



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,4-5) | ALCAR Single (1) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuell; Oadli; Trigger |
|--------------|---|--------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| ABARTH | 124 SPIDER | NF,NFM | 2016-07 | 2020-01 | BHB637140 | CONTI / VDO | auch BBP337140B | 55A104 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021-08 | | 861913201A | DIAS | | | i.p. | | | | i.p. | A/M |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016-06 | | 50 547 691 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | | SKA932 | SKA922 | A/M |
| ALFA ROMEO | MITO | 955 | 2013-08 | 2018-12 | 56029398A8 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 949 | 2017-06 | | 50 547 691 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | | SKA932 | SKA922 | A/M |
| ALFA ROMEO | TONALE | AV1 | 2022-06 | | 50155542 | CONTI / VDO | | | 54A101 | | | | SKA973 | A/M |
| ALPINE | A110 | AEF | 2017-12 | | 40700 3V UOA | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC201 | SOC104 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| ASTON MARTIN | CYGNET | CG | 2011-04 | 2013-09 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | 55A104 | 54A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |
| ASTON MARTIN | DB11 Coupe / Volante | AM500 | 2016-07 | 2023-05 | HYS3 SE360671-AA | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | SOS109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| ASTON MARTIN | DB12 | AM55S | 2023-07 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| ASTON MARTIN | DBS | AM7 | 2019-04 | | HYS3 SE360671-AA | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | SOS109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| ASTON MARTIN | DBX | AM8 | 2020-07 | 2022-12 | CD23-360671-CA | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA965 | A/M |
| ASTON MARTIN | DBX | AM8 | 2023-01 | | A 000 905 2102 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| ASTON MARTIN | VANTAGE | AM6 | 2020-10 | | HYS3 SE360671-AA | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | SOS109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| AUDI | RS3 Limousine / Sportback | 8V | 2017-08 | 2020-08 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RS3 Limousine / Sportback | GY | 2020-09 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | A4 / S4 / RS4 / Avant / Cabrio | 8E;8H;QB6 | 2004-11 | 2009-10 | 4F0 907 275 D | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | RS4 Avant | BB (B9) | 2017-09 | 2024-06 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RS5 Coupé / Sportback | B8 | 2017-03 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | A5 / Avant | F2 | 2024-07 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | 54A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | A6 / S6 / RS6 / Avant / Allroad | 4F;4F1 | 2004-05 | 2011-07 | 4F0 907 275 D | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | RS6 / Avant | 4G | 2011-08 | 2018-05 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | A6 / Avant / Allroad | F2 | 2018-06 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RS6 Avant | F2 | 2018-06 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G | 2012-01 | 2017-12 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | A7 Sportback | F2 | 2018-01 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RS7 Sportback | F2 | 2019-12 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | A8 / S8 | 4H;4H2 | 2010-06 | 2017-09 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | A8 / S8 | F8 | 2017-10 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | e-tron / Sportback | GE | 2019-02 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | e-tron GT | FW | 2021-04 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | RSQ3 / Sportback | F3 | 2019-10 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | Q5 | 8R;8R1;8R2 | 2014-01 | 2016-12 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | Q5 | FY | 2024-11 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | 54A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | Q7 | 4L;4L1 | 2006-03 | 2015-01 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| AUDI | Q7 | 4L;4L1 | 2015-01 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | Q8 | 4L | 2018-09 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| AUDI | TT RS Coupé / RS Roadster | 8j; 8j1 | 2016-11 | 2023-12 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | 54A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT | 3W | 2006-01 | 2011-10 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA965 | A/M |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 3W | 2006-01 | 2013-01 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 1 (F20/F21) | 1K2;1K4 | 2014-03 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 1 (F20/F21) | 1K2;1K4 | 2016-11 | 2019-08 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 1 (F40) | F1H | 2019-09 | 2024-08 | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 1 (F70) | F7 | 2024-09 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 2 Tourer (F45/F46) / Coupe (F22) / Cabrio (F23) | UKL-L;1C;F2AT;F2GT | 2014-01 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 2 Tourer (F45/F46) / Coupe (F22) / Cabrio (F23) | UKL-L;1C;F2AT;F2GT | 2016-11 | 2022-01 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT | 2022-02 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 2 Coupe (G42) | G2C;G2M | 2021-09 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC | 2020-01 | 2024-11 | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 | 2024-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 3 / Cabrio / Coupe / Touring (E46) | 346L;346X;346R;M346;346C | 1998-02 | 2003-09 | 36 11 2 360 420 | BERU / HUF | | | 54A101 | | | SKA958 | SKA921 | A/M |
| BMW | 3 (F30) / Touring (F31) / GT (F34) | 3L;3-HY;M3;3K;3K-N1;3-V | 2014-03 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 3 (F30) / Touring (F31) / GT (F34) | 3L;3-HY;M3;3K;3K-N1;3-V | 2016-11 | 2019-08 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 3 (G20) / Touring (G21) | G3L;G234M;G3K | 2018-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 4 Cabrio (F33) / Coupe (F32) / Gran Coupe (F36) | 3C;M3 | 2014-03 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 4 Cabrio (F33) / Coupe (F32) / Gran Coupe (F36) | 3C;M3 | 2016-11 | 2021-08 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | 54A101 | | SOC118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | 4 Cabrio (G23) / Coupe (G22) / Gran Coupe (G26) | G3C;G234M;G4C | 2020-08 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | SOS105 | | SKA965 | A/M |





ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^(1,4) | ALCAR Sensor Universal ^(2,4) | ALCAR Single ⁽³⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ⁽³⁾ | Service Kits ⁽³⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ⁽³⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; OoDi; Trigger |
|-------|---|------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------|--|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| BMW | 5 (E39) / Touring (E39/5) | 5/D;M539 | 1995-11 | 2004-05 | 36 11 2 360 420 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | SKA958 | SKA921 | A/M |
| BMW | 5 (F10) / Touring (F11) / GT (F07) | 5L;M5/M6;HY;5K;K-N1;GT | 2009-10 | 2014-03 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | 5 (F10) / Touring (F11) / GT (F07) | 5L;5K;M5/M6;HY;GT;K-N1 | 2014-03 | 2017-10 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | | | SKA958 | A/M |
| BMW | 5 (G30) / Touring (G31) | 5L;G5K;F5LM | 2017-01 | 2018-03 | 36 10 6 876 957 | SCHRADER | auch ...6 872 774 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 5 (G30) / Touring (G31) | 5L;G5K;F5LM | 2018-03 | 2023-06 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | auch ...6 876 957 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 5 (G60) / Touring (G61) | G6L;G6K | 2023-07 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | M5 (G90) / Touring (G99) | G9M | 2024-11 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | 6 (E63) / Cabrio (E64) | 663C;M560;M5/M6 | 2006-03 | 2010-12 | 36 23 6 798 726 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | S0H148 | SKA921 | A/M |
| BMW | 6 (F13) / Cabrio (F12) / Gran Coupe (F06) | 6C;M5/M6 | 2011-01 | 2014-03 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | 6 (F13) / Cabrio (F12) / Gran Coupe (F06) | 6C;M5/M6 | 2014-03 | 2018-09 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | | | SKA965 | A/M |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT | 2017-11 | 2018-03 | 36 10 6 876 957 | SCHRADER | auch ...6 872 803 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT | 2018-03 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | auch ...6 876 957 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 7 (E38) | 7/G | 1998-08 | 2001-10 | 36 11 2 360 420 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | SKA958 | SKA921 | A/M |
| BMW | 7 (E65;E66) | 765 | 2001-11 | 2008-10 | 36 23 6 798 726 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | S0H148 | SKA921 | A/M |
| BMW | 7 (F01;F02;F04) | 701;7L;HY | 2008-11 | 2014-03 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | 7 (F01;F02;F04) | 701;7L;HY | 2014-03 | 2015-08 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | | | SKA965 | A/M |
| BMW | 7 (G11;G12) | 7L | 2015-09 | 2018-03 | 36 10 6 876 957 | SCHRADER | auch ...6 872 803 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 7 (G11;G12) | 7L | 2018-03 | 2022-07 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | auch ...6 876 957 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 7 (G70) | G7L | 2022-08 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | 8 (G15) / Cabrio (G14) / Gran Coupe (G16) | G8C | 2018-08 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | i3 (I01) | BMW-i | 2013-11 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | i3 (I01) | BMW-i | 2016-12 | 2022-07 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | i4 (G26) | G4C | 2022-02 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | i5 (G60E) / Touring (G61E) | G6E | 2023-08 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | i7 (G70) | G7L | 2022-08 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | iX (I20) | BMW-i-N | 2021-10 | 2022-12 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | iX (I20) | BMW-i-N | 2023-01 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | ix1 (U11) | U1X | 2022-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | ix2 (U10) | U2X | 2023-11 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | ix3 (G08) | G3XE | 2020-11 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X1 (E84) | X1;X-N1;X1-N1 | 2009-11 | 2014-03 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | X1 (E84) | X1;X-N1;X1-N1 | 2014-03 | 2015-08 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | | S0H147 | SKA965 | A/M |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L;F1X | 2015-09 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L;F1X | 2016-11 | 2022-07 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X1 (U11) | U1X | 2022-08 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X2 (F39) | F2X | 2017-12 | 2023-10 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X2 (U10) | U2X | 2023-11 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X3 (F25) | X3;X-N1 | 2010-12 | 2014-03 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | X3 (F25) | X3;X-N1 | 2014-03 | 2017-10 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | | S0H147 | SKA965 | A/M |
| BMW | X3 (G01/F95) | G3X;F34XM | 2017-11 | 2018-03 | 36 10 6 876 957 | SCHRADER | auch ...6 872 803 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X3 (G01/F95) | G3X;F34XM | 2018-03 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | auch ...6 876 957 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X3 (G45) | G3XN | 2024-09 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X4 (F26) | X3;X-N1 | 2014-03 | 2018-05 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X4 (G02) | G4X;F34XM | 2018-06 | | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X5 (E53) | X53 | 2000-05 | 2004-04 | 36 14 6 872 887 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | SKA958 | SKA921 | A/M |
| BMW | X5 (F15/F85) | X5;X-N1;M7X | 2013-11 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X5 (F15/F85) | X5;X-N1;M7X | 2016-11 | 2018-11 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X5 (G05/F95) | G5X;F56XM | 2018-12 | 2023-03 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X5 (G05/F95) LCI | G5X;F56XM | 2023-04 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X6 (E71) | X6;X70;X-N1;HY | 2011-11 | 2014-11 | 36 10 6 856 227 | BERU / HUF | | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| BMW | X6 (F16) | X6;X-N1;M7X | 2014-11 | 2016-11 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X6 (F16) | X6;X-N1;M7X | 2016-11 | 2019-09 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| BMW | X6 (G06/F96) | G6X;F56XM | 2019-10 | 2023-03 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X6 (G06/F96) LCI | G6X;F56XM | 2023-04 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | X7 (G07) | G7X | 2019-03 | 2022-07 | 36 10 6 887 147 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| BMW | X7 (G07) LCI | G7X | 2022-08 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| BMW | XM (G09) | F56XM | 2022-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | auch ...6 877 936 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^(1,4) | ALCAR Sensor Universal ^(2,4) 3) | ALCAR Single ³⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ³⁾ | Service Kits ³⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ³⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|-------|-----------------------------------|-----|-----------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|--|--|----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| FIAT | FIORINO / Van | | 2013-01 | 2014-12 | 53104671 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| FIAT | FREEMONT | | 2011-01 | 2016-12 | 56029398AB | SCHRADER | auch 68241067AA / AB | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| FIAT | FULLBACK | | 2016-06 | 2020-08 | 4250C477 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| FIAT | QUBO | | 2013-01 | 2014-12 | 53104671 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| FIAT | SCUDO / Van | | 2011-01 | 2013-10 | 9677130580 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| FIAT | SCUDO / Van | | 2013-11 | 2016-07 | 9808859080 | SCHRADER | auch 9811764480 | | S4A101 | | | | SKA957 | A/M |
| FIAT | TALENTO | | 2016-08 | | 40 700 16 28R | SCHRADER | | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M |
| FORD | B-MAX | | 2014-04 | 2017-12 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | C-MAX / GRAND | | 2014-04 | 2019-11 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | ECOSPORT | | 2014-01 | 2014-06 | DR3V-1A180-BB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA956 | A/M; T |
| FORD | ECOSPORT | | 2014-07 | 2016-02 | G1ET-1A180-CA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | ECOSPORT | | 2016-03 | 2017-10 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | ECOSPORT | | 2017-11 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | EDGE | | 2016-01 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | EXPLORER | | 2020-03 | | JX7T-1A180-CA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | FIESTA / Van | | 2014-04 | 2017-06 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | nicht ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | FIESTA / Van | | 2014-01 | 2015-05 | DR3V-1A180-BB | SCHRADER | nur ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA956 | A/M; T |
| FORD | FIESTA / Van | | 2015-06 | 2017-06 | G1ET-1A180-CA | SCHRADER | nur ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | SKA967 | SKA966 | A/M; T |
| FORD | FIESTA / Van / Active | | 2017-07 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | FOCUS / 4-door / Turnier | | 2014-04 | 2018-07 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | nicht ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | FOCUS / 4-door / Turnier | | 2014-04 | 2015-05 | DR3V-1A180-BB | SCHRADER | nur ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA956 | A/M; T |
| FORD | FOCUS / 4-door / Turnier | | 2015-06 | 2018-07 | G1ET-1A180-CA | SCHRADER | nur ST | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | SKA967 | SKA966 | A/M; T |
| FORD | FOCUS / 4-door / Turnier / Active | | 2018-08 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | nicht ST | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | FOCUS ST / Turnier ST | | 2018-08 | | FR3V-1A180-DA | SCHRADER | nur ST | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | SKA967 | SKA966 | A/M |
| FORD | GALAXY | | 2006-05 | 2015-07 | 8G92-1A-189-KB | CONTI / VDO | nur OE Sensor möglich | | | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| FORD | GALAXY | | 2015-08 | 2023-04 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | KA+ / Active | | 2016-09 | 2020-01 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | KUGA II | | 2014-04 | 2019-12 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | KUGA III | | 2020-01 | 2022-02 | JX7T-1A180-CA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | KUGA III | | 2022-03 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | MONDEO / 4-door / Turnier | | 2007-03 | 2014-09 | 8G92-1A-189-KB | CONTI / VDO | nur OE Sensor möglich | | | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| FORD | MONDEO / 4-door / Turnier | | 2014-10 | 2017-09 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | MONDEO / 4-door / Turnier | | 2017-10 | 2022-04 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | MUSTANG / Cabrio | | 2015-08 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | MUSTANG Mach-E | | 2021-02 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | PUMA | | 2020-01 | 2022-02 | JX7T-1A180-CA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | PUMA | | 2022-03 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | S-MAX | | 2006-05 | 2015-08 | 8G92-1A-189-KB | CONTI / VDO | nur OE Sensor möglich | | | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| FORD | S-MAX | | 2015-09 | 2023-04 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | RANGER | | 2016-01 | 2019-02 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | RANGER | | 2019-03 | 2022-11 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | Basisausstattung | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | RANGER | | 2019-03 | 2022-11 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | Optional, elektr. Paket 2 | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | RANGER | | 2022-12 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | | 2013-10 | 2014-03 | DR3V-1A180-BB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA956 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | | 2014-04 | 2018-05 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | | 2018-06 | 2022-02 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | | 2022-03 | 2024-01 | VWN3CA-1A180-AA | SCHRADER | Sensoren nur optional | 55A101 | S4A101 | SOH147 | S0S211 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | | 2024-02 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO COURIER | | 2014-05 | 2014-08 | DR3V-1A180-BB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA956 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO COURIER | | 2014-09 | 2024-02 | EV6T-1A180-DB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA957 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO COURIER | | 2024-03 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | | 2013-01 | 2019-05 | B85T-1A180-BA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA920/SKA924 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | | 2019-06 | 2023-10 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | | 2023-11 | | PR3T-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TRANSIT Van | | 2013-11 | 2019-05 | B85T-1A180-BA | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA920/SKA924 | A/M; T |
| FORD | TRANSIT/TRANSIT Van | | 2019-06 | 2024-06 | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| FORD | TRANSIT/TRANSIT Van | | 2024-07 | | PR3T-1A180-CB | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1,4) | ALCAR Sensor Universal (2,14,15) | ALCAR Single (3) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (3) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| GENESIS | G70 / Shooting Brake | IK | 2021-07 | | 52933 J5000 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| GENESIS | G80 | RG3 | 2021-01 | | 52933 D2100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| GENESIS | G90 | R54 | 2023-11 | | 52940 T4000 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | SKA918 | SKA959 | A/M |
| GENESIS | GV60 | JW | 2022-02 | | 52940 T4000 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | SKA918 | SKA959 | A/M |
| GENESIS | GV70 | JK1 | 2021-10 | | 52933 D2100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| GENESIS | GV80 | JK1 | 2021-01 | | 52933 D2100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HIPHI | X | VX11 | 2023-12 | | 5C-3609200 | SCHRADER | | | 54A101 | | S0S215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HONDA | ACCORD / 4-door / Tourer | CU1;CU2;CU3;CW1;CW2;CW3 | 2014-01 | 2015-05 | 42753-TL0-G52 | CONTI / VDO | | | | | | SKA932 | SKA922 | A/M |
| HONDA | JAZZ | GE6;GG1;GG2;GG3;GG5;GG6;GP1 | 2014-01 | 2015-06 | 42753-TL0-G52 | CONTI / VDO | | | | | | SKA932 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | ACCENT (EU) | RB | 2014-08 | 2018-07 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M; O |
| HYUNDAI | ACCENT | HCI | 2018-08 | | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M; O |
| HYUNDAI | CRETA (EU) | GS;GC | 2017-01 | 2021-01 | 52933 B2100 | SCHRADER | nur EU Fahrzeuge | 55A105 | 54A101 | | S0S214OER | | SKA957 | O |
| HYUNDAI | CRETA (RU) / ix25 (CN) | GS;GC | 2017-01 | 2021-01 | 52933 C1100 | SCHRADER | Nur russisches Model | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| HYUNDAI | CRETA (RU) / ix25 (CN) | SU;SU2 | 2021-02 | | 52940 BV100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | 2014-01 | 2016-02 | 52933 3X305 | TRW | | | 54A101 | | | SKA910 | | A/M; O |
| HYUNDAI | ELANTRA | AD | 2016-03 | 2021-03 | 52933 F2000 | CONTI / VDO | auch ... D9100 | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | ELANTRA | CN7 | 2021-04 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | IV | 2013-01 | 2015-12 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2013-08 | 2018-09 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | GRANDEUR (EU/RU) / AZERA (US) | IG | 2017-08 | | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | H-1 / Van | TQ | 2014-05 | 2020-07 | 52933 4H100 | CONTI / VDO | | | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | i10 | IA;IA-HME | 2013-12 | 2020-01 | 52933 B2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | | S0S214OER | | SKA957 | O |
| HYUNDAI | i20 | PB;PBT | 2012-04 | 2014-05 | 52933 1J000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | i20 | PB;PBT | 2014-06 | 2014-12 | 52933 2M650 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | i20 / Coupe / Active | GB;GB-HME | 2015-01 | 2020-10 | 52933 C1100 | SCHRADER | auch ... C8000 | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| HYUNDAI | i20 N | BC3 | 2021-07 | | 52933 F2000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | i30 / Coupe / Kombi | GDH;GDH-HME | 2014-11 | 2017-05 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... A5100 | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | i30 / Kombi / Fastback | PDE | 2017-01 | 2018-07 | 52933 F2000 | CONTI / VDO | auch ... D9100 | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | i30 N / Fastback N | PDE | 2017-01 | | 52933 F2000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | i40 / Kombi | VF | 2012-04 | 2014-03 | 52933 3V100 | TRW | | | | | | SKA910 | | A/M; O |
| HYUNDAI | i40 / Kombi | VF | 2014-04 | 2019-12 | 52933 3V600 | TRW | | | 54A101 | | | SKA910 | | A/M; O |
| HYUNDAI | IONIQ | AE | 2016-08 | 2021-04 | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | NE | 2021-05 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | IONIQ 5 N | NE | 2024-04 | | 52940 T6100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | IONIQ 6 | CE | 2022-10 | 2023-12 | 52940 CG100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | IONIQ 6 | CE | 2024-01 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | ix20 | JC | 2010-10 | 2013-09 | 52933 1J000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M; O |
| HYUNDAI | ix20 | JC;JC-HME | 2013-09 | 2019-10 | 52933 2M650 | CONTI / VDO | auch ... 3N100 | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | ix35 | EL;ELH;LM | 2010-02 | 2013-08 | 52933 3M000 | TRW | | | i.p. | | | SKA910 | | O |
| HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH;LM | 2013-09 | 2016-01 | 52933 2S400 | TRW | nur Low Line | | 54A101 | | | SKA910 | | O |
| HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH;LM | 2013-09 | 2016-01 | 52933 2S410 | TRW | nur Low Line | | 54A101 | | | SKA910 | | O |
| HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH;LM | 2013-09 | 2016-01 | 52933 2Y450 | TRW | nur High Line | | 54A101 | | | SKA910 | | A/M |
| HYUNDAI | KONA | OS;OSE | 2017-09 | | 52933 F2000 | CONTI / VDO | auch ... D9100 | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018-06 | | 52933 C1100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | O |
| HYUNDAI | PALISADE | LX2 | 2019-04 | | 52933 C1100 | SCHRADER | auch ... C8000 | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 2012-10 | 2018-08 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... A5100 | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018-09 | 2024-06 | 52933 C1100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| HYUNDAI | SANTA FE | MX5 | 2024-07 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | SOLARIS (RU) / ACCENT (EU) | RB | 2014-03 | 2017-03 | 52933 1J000 | CONTI / VDO | nur Solaris (Russland) | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| HYUNDAI | SOLARIS (RU) / ACCENT (EU) | HC / HY | 2017-04 | | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| HYUNDAI | SONATA | DN8 | 2020-04 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | STARIA | US4 | 2021-09 | 2024-01 | 52940 CG100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | STARIA | US4 | 2024-02 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | TUCSON | TL;TLE;TLE-HME | 2015-06 | 2020-10 | 52933 C1100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2020-11 | 2024-09 | 52940 BV100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2024-10 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 2011-03 | 2016-12 | 52933 2V100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | | S0S214OER | | SKA920/SKA924 | O |





ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^{1) 4)} | ALCAR Sensor Universal ^{2) 4) 5)} | ALCAR Single ³⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ³⁾ | Service Kits ³⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ³⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|----------|-----------------------------|--|-----------|------------|--------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| INEOS | GRENADIER / QUARTERMASTER | GM;GN | 2023-03 | | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| INFINITI | Q30 / Q30S / QX30 | H15 | 2016-01 | 2019-12 | 40700 5D A0B | SCHRADER | auch A 000 905 0030 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| INFINITI | Q50 | V37 | 2013-09 | 2019-12 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| INFINITI | Q60 Cabrio / Coupe / G | V36 | 2013-09 | 2016-09 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| INFINITI | Q60 Coupe | V37 | 2016-10 | 2019-12 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| INFINITI | Q70 / M | Y51 | 2014-04 | 2019-12 | 40700 6W Y0B | PACIFIC | | S5A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| INFINITI | QX50 / EX | J50 | 2014-04 | 2018-06 | 40700 6W Y0B | PACIFIC | | S5A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| INFINITI | QX60 / JX | L50 | 2013-09 | 2019-12 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| INFINITI | QX70 / FX | S51;S51BE;S51N | 2014-04 | 2019-12 | 40700 6W Y0B | PACIFIC | | S5A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| ISUZU | D-MAX | BTF;WTF | 2021-01 | | 8974993680 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M |
| IVECO | DAILY | 29L;335;35C;35S;40C;45C;50C;60C;65C;70C... | 2019-02 | | 5802331101 | SCHRADER | Short Valve - 35mm | | S4A101 | | S0S112 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| IVECO | DAILY | 29L;335;35C;35S;40C;45C;50C;60C;65C;70C... | 2019-02 | | 5802331102 | SCHRADER | Long Valve - 54mm | | S4A101 | | S0S113 | SKA915 | | A/M |
| JAC | e-JS4 | ES4 | 2022-04 | | 3666200V5000 | SATE | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | O |
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2018-01 | 2021-09 | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2021-09 | | T2H53944 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | S0C115 | S0C215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016-03 | 2021-09 | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2021-09 | | T2H53944 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | S0C115 | S0C215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JAGUAR | I-PACE | DH | 2018-07 | 2021-09 | C2D47173 | CONTI / VDO | auch GX63-1A159-AA | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | I-PACE | DH | 2021-09 | | T2H53944 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | S0C115 | S0C215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JAGUAR | F-TYPE / Cabrio | Q06 | 2013-05 | 2015-09 | C2D21599 | CONTI / VDO | | | | | S0C115 | SKA917 | SKA925 | A/M |
| JAGUAR | F-TYPE / Cabrio | QQ6 | 2015-10 | 2021-09 | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | F-TYPE / Cabrio | Q06 | 2021-09 | | T2H53944 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | S0C115 | S0C215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JAGUAR | X-TYPE / Estate | CF1 | 2007-01 | 2009-10 | C2Z15016 | CONTI / VDO | | | | | S0C101 | SKA917 | SKA925 | A/M |
| JAGUAR | XE | JA | 2015-06 | | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | XF / Sportbrake | CC9 | 2008-05 | 2015-10 | C2Z15016 | CONTI / VDO | | | | | S0C101 | SKA917 | SKA925 | A/M |
| JAGUAR | XF / Sportbrake | JB | 2015-11 | | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JAGUAR | XJ | NNA | 2009-08 | 2015-09 | C2D21599 | CONTI / VDO | | | | | S0C115 | SKA917 | SKA925 | A/M |
| JAGUAR | XJ | NNA | 2015-10 | | C2D47173 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 2013-09 | | 68249197AA | TRW | auch 68239720AB | | S4A101 | | | | SKA945 | A/M |
| JEEP | COMPASS | PK | 2010-01 | 2017-06 | 56029481AB | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | COMPASS | MX;MP | 2017-07 | | 53386476 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | | | SKA960 | A/M |
| JEEP | GLADIATOR | JT | 2021-02 | 2021-06 | 68464665AA | SCHRADER | | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | GLADIATOR | JT | 2021-07 | | 68339096AB | CONTI / VDO | | | S4A101 | | | | SKA973 | A/M |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | WK | 2011-01 | 2015-12 | 56029398AB | SCHRADER | | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | WK | 2016-01 | 2022-12 | 68313387AA | CONTI / VDO | auch 53386476 | S5A103 | S4A101 | | | | SKA960 | A/M |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | WL | 2023-01 | | 68339096AB | CONTI / VDO | | | S4A101 | | | | SKA973 | A/M |
| JEEP | PATRIOT | PK | 2014-09 | 2016-12 | 56029481AB | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | RENEGADE | BU | 2014-11 | | 53386476 | CONTI / VDO | auch 53305555 | S5A103 | S4A101 | | | | SKA960 | A/M |
| JEEP | WRANGLER | JK | 2010-10 | 2018-09 | 56029398AB | SCHRADER | auch 68241067AA / AB | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | WRANGLER | JK (JL) | 2018-10 | 2021-06 | 56029398AB | SCHRADER | auch 68241067AA / AB | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| JEEP | WRANGLER | JK (JL) | 2021-07 | | 68339096AB | CONTI / VDO | | | S4A101 | | | | SKA973 | A/M |
| KIA | CARENS | RP | 2013-11 | 2018-12 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | CARNIVAL | KA4 | 2020-08 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | CEE'D | JD | 2012-06 | 2018-06 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... A5100 | S5A106 | S4A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | CEE'D SW | JD | 2012-06 | 2018-09 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... A5100 | S5A106 | S4A101 | | S0C107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | CEED / SW / PROCEED / XCEED | CD | 2018-07 | 2024-03 | 52940 J7000 | PACIFIC | | | S4A101 | | S0P102 | SKA919 | | A/M |
| KIA | CEED / SW / PROCEED / XCEED | CD | 2024-04 | | 52940 BE000 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | CERATO (EU/RU) / K3 (KR) | BD | 2018-07 | | 52940 J7000 | PACIFIC | | | S4A101 | | S0P102 | SKA919 | | A/M |
| KIA | EV3 | MX5 | 2024-07 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | S5A105 | S4A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | EV6 | CV | 2021-08 | 2023-11 | 52940 CG100 | SCHRADER | | | S4A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | EV6 | CV | 2023-12 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | | S4A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | EV9 | MV1 | 2023-11 | | 52940 BV100 | SCHRADER | | S5A105 | S4A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | K5 / OPTIMA | DL3 | 2020-06 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | NIRO | DE | 2016-07 | 2022-05 | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | NIRO PLUS | DE | 2022-10 | | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | S5A106 | S4A101 | | S0C114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | NIRO | SG2 | 2022-06 | 2023-11 | 52940 CG100 | SCHRADER | | | S4A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | NIRO | SG2 | 2023-12 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | | S4A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,4-5) | ALCAR Single (3) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anliernverfahren Automatic/Manuel; OaDi; Trigger |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| KIA | OPTIMA | TF,TFE | 2013-08 | 2015-10 | 52933 2M650 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | OPTIMA / Kombi | JF | 2015-11 | 2020-12 | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | PICANTO | TA | 2014-06 | 2017-02 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | PRO CEE 'D | JD | 2013-07 | 2018-09 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... A5100 | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | QUORIS (RU) / K9 (KR) | KH | 2014-03 | 2017-11 | 52933-3T000 | SCHRADER | | | 54A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| KIA | QUORIS (RU) / K9 (KR) / K900 (US) | RJ | 2018-10 | | 52933 C1100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| KIA | RIO | UB | 2014-06 | 2016-12 | 52933 3X305 | TRW | nur Low Line | | 54A101 | | | SKA910 | | O |
| KIA | RIO | UB | 2014-06 | 2016-12 | 52933 3V600 | TRW | nur High Line | | 54A101 | | | SKA910 | | A/M; O |
| KIA | SELTOS (RU) / KX3 (CN) | SP2 | 2019-11 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | SONET | QY | 2020-09 | | 52940 BV100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | SORENTO | XM FL | 2012-09 | 2015-02 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... 2M650 | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | SORENTO | UM | 2015-03 | 2020-09 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... 2J100 | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | SORENTO | MQ4 | 2020-10 | | 52940 L1100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC114 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | SOUL | AM | 2009-02 | 2014-02 | 52933 1J000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | SOUL | PS;PSEV | 2014-03 | 2019-03 | 52933 B2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | | S0S214OER | | SKA957 | O |
| KIA | e-SOUL | SK3 | 2019-04 | | 52933 D4100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | SPORTAGE | SL,SLS | 2010-08 | 2014-03 | 52933 3M000 | TRW | | | i.p. | | | SKA910 | | O |
| KIA | SPORTAGE | SL,SLS | 2014-04 | 2016-02 | 52933 25A10 | TRW | | | 54A101 | | | SKA910 | | O |
| KIA | SPORTAGE | QL,QLE | 2016-03 | 2021-04 | 52933 D9100 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | SOC114 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| KIA | SPORTAGE | NQ5 | 2022-01 | 2024-09 | 52940 BV100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | SPORTAGE | NQ5 | 2024-10 | | 52940 E2100 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S207 | S0S219 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| KIA | STINGER | CK | 2017-10 | | 52933 J5000 | SCHRADER | | 55A105 | 54A101 | S0S219 | S0S207 | | SKA957 | A/M |
| KIA | VENGA | YN;YNS | 2011-09 | 2014-04 | 52933 1J000 | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| KIA | VENGA | YN;YNS | 2014-05 | 2019-10 | 52933 3N100 | CONTI / VDO | auch ... 2M650 | 55A106 | 54A101 | | SOC107 | SKA918 | SKA922 | O |
| LADA | GRANTA | 219 | 2015-01 | 2016-06 | 40700 3V UOA | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC201 | SOC104 | SKA932 | SKA922 | A/M; O |
| LADA | GRANTA | 219 | 2016-07 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC104 | SOC201 | | SKA960 | A/M; O |
| LADA | KALINA | 2192 | 2016-10 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC104 | SOC201 | | SKA960 | A/M; O |
| LADA | VESTA / Cross / SW | GF | 2017-02 | | 40700 3V UOA | CONTI / VDO | Conti clamp-in | 55A103 | 54A101 | SOC201 | SOC104 | SKA932 | SKA922 | A/M; O |
| LADA | VESTA / Cross / SW | GF | 2017-02 | | 40 700 16 28R | SCHRADER | Schrader snap-in | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| LADA | X-RAY | BGA | 2016-02 | | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| LANCIA | FLAVIA | JS | 2012-06 | 2014-11 | K68078768AA | CONTI / VDO | | 55A106 | 54A101 | | | SKA918 | SKA922 | O |
| LANCIA | THEMA | LX | 2011-11 | 2014-11 | 56029398AB | SCHRADER | auch K68241067AA | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | O |
| LANCIA | VOYAGER | RT | 2011-11 | 2015-10 | 56029398AB | SCHRADER | auch K68241067AA | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | O |
| LAND ROVER | DEFENDER | LD | 2014-06 | 2016-02 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 / LR058023 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | DEFENDER 90/110 | LE | 2020-03 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | DEFENDER 90/110/130 | LE | 2021-09 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | DISCOVERY | LA | 2009-10 | 2017-01 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 / LR058023 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | DISCOVERY | LR | 2017-02 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | DISCOVERY | LR | 2021-09 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 2015-03 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 2021-09 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | FREELANDER | LF | 2006-10 | 2015-01 | LR021935 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA917 | SKA925 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | LG | 2012-11 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 / LR058023 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | LG | 2021-09 | 2021-12 | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | LK | 2022-01 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE / Cabrio / Coupe | LV | 2011-09 | 2019-04 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 / LR058023 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LZ | 2019-03 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | LZ | 2021-09 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | LW | 2013-09 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | auch LR066378 / LR058023 | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | LW | 2021-09 | 2022-06 | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | L1 | 2022-07 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | LY | 2017-06 | 2021-09 | LR070840 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | | SOC115 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | LY | 2021-09 | | LR156918 | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | SOC115 | SOC215 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| LEXUS | CT200h | A10(a) | 2014-06 | 2021-06 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | 55A104 | 54A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | ES | XZ11(EU,M) | 2019-03 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 | 55A104 | 54A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LEXUS | GS | L10(a);HL10(a);HS19(a);S19(a) | 2012-05 | 2019-02 | 42607 - 02030 | PACIFIC | nur OE Sensor möglich | | | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | IS | XE2(a) | 2013-03 | 2021-06 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | 55A104 | 54A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,4-3) | ALCAR Single (1) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuell; Oadli; Trigger |
|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| LEXUS | LBX | AYH1(M) | 2024-02 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | | SKA975 | O |
| LEXUS | LM | AH4(L,M) | 2023-08 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LEXUS | LS | F4(a);HF4(a) | 2012-10 | 2017-09 | 42607 - 02030 | PACIFIC | nur OE Sensor möglich | | | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | NX | AZ1 | 2014-12 | 2021-11 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | NX | AZ2(M);-TGRE | 2022-01 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LEXUS | RC | UXC1(EU,M);XC1(EU,M) | 2016-02 | 2023-03 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | RC | UXC1(EU,M) | 2023-04 | | 42607 - 02060 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | | SKA920/SKA924 | O |
| LEXUS | RX | AL1(a);HAL1(a) | 2014-01 | 2016-01 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | SOP103 | SKA919 | | O |
| LEXUS | RX | AL2(EU,M);-TMG | 2016-02 | 2022-12 | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LEXUS | RX | AL3(M);-TGRE | 2023-01 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LEXUS | RZ | EBM1(M) | 2023-03 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | | SKA975 | O |
| LEXUS | LUX | ZA1(EU,M)-TMG;EZA1(EU,M);-TGRE | 2019-04 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | SKA919 | | O |
| LOTUS | ELETRE | LB | 2023-08 | | 8891175852 | SCHRADER | | | S4A101 | | | SKA915 | SKA959 | A/M |
| LOTUS | EMEYA | LD | 2024-07 | | 8891175852 | SCHRADER | | | S4A101 | | | SKA915 | SKA959 | A/M |
| LUCID | AIR | A1 | 2023-01 | | P11-S5TP00-02 | CONTI / VDO | | | S4A101 | | S0C119 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| LYNK & CO | 01 | GX6 | 2022-03 | | 8889198315 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S208 | | SKA957 | A/M |
| MAN | TGE | SV**,-SZ** | 2017-07 | 2024-05 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MAN | TGE | SV**,-SZ** | 2024-06 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| MASERATI | GHIBLI | M156 | 2013-11 | | 05154876AA | SCHRADER | auch 670002790 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MASERATI | GRANCABRIO | M145 | 2010-05 | 2015-06 | 282189 | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| MASERATI | GRANCABRIO | M145 | 2015-07 | | 05154876AA | SCHRADER | auch 670002790 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MASERATI | GRANTURISMO | M145 | 2010-09 | 2013-12 | 282189 | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| MASERATI | GRANTURISMO | M145 | 2014-01 | | 05154876AA | SCHRADER | auch 670002790 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MASERATI | GRECALE | M182 | 2022-10 | | 670175992 | CONTI / VDO | | | S4A101 | | | | SKA932 | A/M |
| MASERATI | LEVANTE | M156 | 2016-04 | | 05154876AA | SCHRADER | auch 670002790 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MASERATI | QUATTROPORTE | M139 | 2010-01 | 2012-12 | 282189 | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| MASERATI | QUATTROPORTE | M156 | 2013-01 | | 05154876AA | SCHRADER | auch 670002790 | S5A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MAXUS | DELIVER 9 / eDELIVER 9 | SV63C;SV63D | 2020-11 | | C00030048 | DIAS | | | | | S0D101 | | SKA920/SKA924 | O |
| MAXUS | eDELIVER 3 | SV3C;SV3CA | 2020-11 | | C00030048 | DIAS | | | | | S0D101 | | SKA920/SKA924 | O |
| MAXUS | eDELIVER 5 | EVA1C | 2024-05 | | C00098945 | DIAS | | | | | S0D101 | i.p. | | O |
| MAXUS | eDELIVER 7 | EV65C | 2024-02 | | C00098945 | DIAS | | | | | S0D101 | | i.p. | O |
| MAXUS | EUNIQ 5 | SV5A | 2023-08 | | C00098945 | DIAS | | | | | S0D101 | | i.p. | O |
| MAXUS | EUNIQ 6 | SV51A | 2023-08 | | C00098945 | DIAS | | | | | S0D101 | | i.p. | O |
| MAXUS | EV80 | SV6C | 2021-02 | | TP3040001 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | O |
| MAXUS | MIFA 7 | EPC1A | 2024-11 | | C00098945 | DIAS | | | | | S0D101 | | i.p. | O |
| MAXUS | MIFA 9 | EPX1A | 2023-03 | | C00030048 | DIAS | | | | | S0D101 | | SKA920/SKA924 | O |
| MAXUS | T90 EV | SK8C | 2023-03 | | C00030048 | DIAS | | | | | S0D101 | | SKA920/SKA924 | O |
| MAZDA | 2 | DE;DEE;DE1 | 2014-05 | 2015-01 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | 2 Hybrid | ZV | 2022-01 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | SOP104 | | SKA975 | O |
| MAZDA | 3 / 4-door | BL;BLE | 2009-03 | 2013-09 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | 3 / 4-door | BP;BPE | 2019-03 | | BDEL-37-140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | S0C120 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | 5 | CW | 2011-01 | 2015-08 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | 6 / Kombi | GH;GJ | 2012-12 | 2013-12 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | 6 / Kombi | GH;GJ | 2018-07 | | BHB637140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | BT-50 | UN | 2011-05 | 2020-05 | B85T-1A180-BA | SCHRADER | | S5A102 | S4A101 | | S0S201 | | SKA920/SKA924 | T |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 2015-06 | 2018-06 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 2018-07 | | BHB637140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-30 | DM | 2019-10 | | BDEL-37-140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | S0C120 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-5 | KE;GH | 2012-03 | 2017-05 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017-06 | | BHB637140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-60 | KH01 | 2022-08 | | BDEL-37-140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | S0C120 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-7 | ER | 2009-10 | 2012-08 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | CX-80 | KL01 | 2024-07 | | BDEL-37-140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | S0C120 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | MX-30 | DR | 2020-08 | | BDMC-37-140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | S0C120 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | MX-5 | NC1;NC1E | 2010-03 | 2015-08 | BHB637140 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | MX-5 | ND | 2015-09 | 2018-08 | BHB637140 | CONTI / VDO | nur mit Runflat Reifen | S5A104 | BH637140 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |
| MAZDA | MX-5 | ND | 2018-09 | | BHB637140 | CONTI / VDO | | S5A104 | S4A101 | | | SKA918 | SKA922 | A/M |





ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,4-5) | ALCAR Single (1) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|---------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 176;245 G (W176) | 2012-09 | 2014-05 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 176;245 G (W176) | 2014-06 | 2018-04 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 176;245 G (W176) | 2014-06 | 2018-04 | A 000 905 1804 | SCHRADER | OE Stahlrad | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | A-KLASSE / Limousine | F2A (W177) | 2018-05 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | B-KLASSE | 246;245 G (W242;W246) | 2011-11 | 2014-05 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | B-KLASSE | 246;245 G (W242;W246) | 2014-06 | 2019-01 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | B-KLASSE | 246;245 G (W242;W246) | 2014-06 | 2019-01 | A 000 905 1804 | SCHRADER | OE Stahlrad | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | B-KLASSE | F2B (W247) | 2019-02 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Coupe / Kombi | 204;204K (W204;C204;S204) | 2007-01 | 2013-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Coupe / Kombi | 204;204K (W205;C205;S205) | 2014-01 | 2015-10 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Coupe / Cabrio / Kombi | 204;204K (W205;A205;C205;S205) | 2014-03 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE | 204 (W205) | 2014-03 | 2020-06 | A 000 905 1804 | SCHRADER | OE Stahlrad | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Coupe / Cabrio / Kombi | 204;204K (W205;A205;C205;S205) | 2020-07 | 2021-04 | A 000 905 3907 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Kombi / All Terrain | R2CW;R2CS (W206;S206) | 2021-05 | 2022-12 | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | C-KLASSE / Kombi / All Terrain | R2CW;R2CS (W206;S206) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CITAN | X (W415) | 2012-11 | 2021-08 | A 453 905 17 01 | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CITAN | MFK (W420) | 2021-09 | | A 420 401 2400 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| MERCEDES BENZ | CLA | 117;245 G (C117) | 2013-04 | 2013-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLA / Shooting Brake | 117;245 G (C117;X117) | 2014-01 | 2019-05 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLA / Shooting Brake | 117;245 G (C117;X117) | 2014-01 | 2019-05 | A 000 905 1804 | SCHRADER | OE Stahlrad | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLA / Shooting Brake | F2CLA (C118; X118) | 2019-06 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLE Coupe / Cabrio | R2CLECA (A236;C236) | 2023-09 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLS / Shooting Brake | 218 (C218;X218) | 2011-01 | 2013-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLS / Shooting Brake | 218 (C218;X218) | 2014-01 | 2017-12 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | CLS | R1ECLS (C257) | 2018-01 | | A 000 905 2102 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | E-KLASSE / Kombi / Cabrio / Coupe | 212;212G;212K;207 (W212;S212;A207;C207) | 2010-01 | 2013-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | E-KLASSE / Kombi / Cabrio / Coupe | 212;212G;212K;207 (W212;S212;A207;C207) | 2014-01 | 2016-12 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | E-KLASSE / Kombi / All Terrain / Cabrio / Coupe | 213;R1E5;R1EC (W213;S213;C238;A238;S213) | 2016-03 | 2023-10 | A 000 905 2102 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | E-KLASSE / Kombi / All Terrain | R2EW;R2ES (W214;S214) | 2023-07 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQA | F2B (H243) | 2021-01 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQB | F2B (X243) | 2021-09 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQC | 204X (N293) | 2019-08 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQC | 204X (N293) | 2020-07 | | A 000 905 3907 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQE | E2EQEW (V295) | 2022-04 | 2022-12 | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQE | E2EQEW (V295) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQE SUV | E2EQEX (X294) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021-08 | 2022-12 | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQS SUV | E2EQSX (X296) | 2022-11 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQV / V-KLASSE | 639/2/4/5 (W447) | 2020-10 | 2024-04 | A 447 905 0500 | SCHRADER | auch ...1704 | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | | SKA957 | A/M |
| MERCEDES BENZ | EQV / V-KLASSE | 639/2/4/5 (W447) | 2024-05 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | auch ...7205 | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | G-KLASSE | 4* (W461;W463) | 2009-08 | 2014-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | G-KLASSE | 4* (W461;W463) | 2015-01 | 2018-05 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | G-KLASSE | 463A (W463) | 2018-06 | | A 000 905 2102 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GL-KLASSE | 166 (X166;X164) | 2012-11 | 2014-03 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLA | 245 G; 245 G AMG (X156) | 2014-01 | 2014-05 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLA | 245 G; 245 G AMG (X156) | 2014-06 | 2020-03 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLA | 245 G; 245 G AMG (X156) | 2014-06 | 2020-03 | A 000 905 1804 | SCHRADER | OE Stahlrad | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLA | F2B (H247) | 2020-04 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLB | F2B (X247) | 2019-10 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLC / Coupe | 204X; AMG (X253;C253) | 2015-09 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLC / Coupe | 204X; AMG (X253;C253) | 2020-07 | 2022-07 | A 000 905 3907 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022-08 | 2022-12 | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 2023-06 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLE Coupe | 166 (C292) | 2015-05 | 2019-09 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLE SUV / M-KLASSE | 166 (W166) | 2011-11 | 2014-03 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | 54A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1,4) | ALCAR Sensor Universal (2,4/3) | ALCAR Single (4) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (3) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; OaDi; Trigger |
|---------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| MERCEDES BENZ | GLE SUV / M-KLASSE | 166 (W166) | 2014-04 | 2018-11 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLE / Coupe | H1GLE (V167;C167) | 2018-12 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLK | 204X (X204) | 2008-11 | 2013-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLK | 204X (X204) | 2014-01 | 2015-08 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLS/GL-KLASSE | 166 (X166;X164) | 2014-04 | 2019-08 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | GLS-KLASSE | H1GLE (X167) | 2019-09 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | R-KLASSE | 251 (W251) | 2009-08 | 2017-12 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | S-KLASSE | 221 (W222) | 2013-05 | 2014-02 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | S-KLASSE | 221 (W222) | 2014-03 | 2020-10 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | S-KLASSE Coupe / Cabrio | 221 (A217;C217) | 2014-04 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | S-KLASSE | R25 (W223) | 2020-11 | 2022-12 | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | S-KLASSE | R25 (W223) | 2023-01 | | A 000 905 8413 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SL | 231;230 (R231) | 2012-03 | 2014-02 | A 000 905 7200 | SCHRADER | nur OE Sensor möglich | | | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SL | 231;230 (R231) | 2014-03 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SL | R1SLAMG (R232) | 2022-05 | | A 000 905 8706 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SLK / SLC | 172 (R172) | 2011-02 | 2014-02 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SLK / SLC | 172 (R172) | 2014-03 | 2020-06 | A 000 905 0030 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER / Van | 906* (W906) | 2011-10 | 2018-01 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER / Van | 906* (W907) | 2018-01 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | V-KLASSE / EQV | 639/2/4/5 (W447) | 2014-06 | 2024-04 | A 447 905 0500 | SCHRADER | auch ...1704 | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA957 | A/M |
| MERCEDES BENZ | V-KLASSE / EQV | 639/2/4/5 (W447) | 2024-05 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | auch ...7205 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | VIANO | 639;639/2;639/5 (W639) | 2008-01 | 2014-05 | A 002 540 9517 | CONTI / VDO | | | | | | | SKA921 | A/M |
| MERCEDES BENZ | VITO Van | 639/2;639/4;639/5;639/4E (W639) | 2006-06 | 2014-08 | A 002 540 9517 | CONTI / VDO | | | | | | | SKA921 | A/M |
| MERCEDES BENZ | VITO | 639/2;639/4;639/5 (W447) | 2014-09 | 2024-04 | A 447 905 0500 | SCHRADER | auch ...1704 | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA957 | A/M |
| MERCEDES BENZ | VITO | 639/2;639/4;639/5 (W447) | 2024-05 | | A 000 905 4104 | BERU / HUF | auch ...7205 | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MERCEDES BENZ | X-KLASSE | 4701 (X470) | 2017-11 | 2020-07 | A 470 905 7800 | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | i.p. | O |
| MG | 3 | ZP2A | 2024-05 | | 11082920 | DIAS | | | S4A101 | | S0D201 | | SKA920/SKA924 | O |
| MG | 4 | SEH3 | 2022-10 | | 11082920 | DIAS | | | S4A101 | | S0D201 | | SKA920/SKA924 | O |
| MG | 5 | EP22-L | 2022-03 | | 10290600 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | SKA924 | O |
| MG | CYBERSTER | EC3A | 2024-10 | | 11082920 | DIAS | | | S4A101 | | S0D201 | | SKA920/SKA924 | O |
| MG | EHS / HS | AS23P-L;AS23 | 2020-01 | 2024-08 | 10290600 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | SKA924 | O |
| MG | HS | AS3A | 2024-09 | | 10718213 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | i.p. | O |
| MG | MARVEL R | EP21 | 2021-06 | | 10290600 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | SKA924 | O |
| MG | ZS / ZS EV | ZS1;SZS1 | 2020-01 | 2024-09 | 10290600 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | SKA924 | O |
| MG | ZS | SZS1 | 2022-10 | 2024-09 | 10718213 | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B103 | | SKA924 | O |
| MINI | MINI / Cooper / 3-door (F56) / 5-door (F55) | UKL-L;FML2;FML2E;FML4 | 2014-03 | 2016-10 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI / Cooper / 3-door (F56) / 5-door (F55) | UKL-L;FML2;FML2E;FML4 | 2016-11 | 2024-04 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI / Cooper / 3-door (F66) / 5-door (F65) | FM6;JM1 | 2024-04 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Aceman (J05) | JM5 | 2024-07 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Cabrio (R57) | MINI;MINI-N;UKL-C | 2014-07 | 2015-11 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | UKL-L;FMCA | 2015-12 | 2016-10 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI Cabrio (F57) | UKL-L;FMCA | 2016-11 | 2024-04 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI Cabrio (F67) | FM6 | 2024-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Clubman (F54) | UKL-L;FMK | 2015-09 | 2016-10 | 36 10 6 856 209 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI Clubman (F54) | UKL-L;FMK | 2016-11 | 2024-04 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI Countryman (R60) | UKL/X;UKL-N1 | 2014-07 | 2016-12 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Countryman (F60) | FMX | 2017-01 | 2023-11 | 36 10 6 881 890 | CONTI / VDO | | 55A101 | S4A101 | | S0C118 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| MINI | MINI Countryman (U25) | UMX | 2023-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Coupe (R58) | UKL-C | 2014-07 | 2015-06 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI E (J01) | JM1 | 2023-12 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Paceman (R61) | UKL-C/X | 2014-07 | 2016-12 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MINI | MINI Roadster (R59) | UKL-C | 2014-07 | 2015-06 | 36 10 6 798 872 | BERU / HUF | auch ...6 874 830 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| MINI | ASX | GAO | 2014-08 | 2021-10 | 4250C477 | CONTI / VDO | auch 42508976 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| MINI | ATTRAGE | A10 | 2014-10 | 2022-05 | 4250C275 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | | SKA960 | O+T |
| MINI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2017-11 | | 4250C477 | CONTI / VDO | OE Stahlrad | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| MINI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2017-11 | | 4250C275 | CONTI / VDO | OE Alurad | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | | SKA960 | O+T |
| MINI | i-MIEV | HAV;HA0 | 2014-07 | 2016-12 | 4250C477 | CONTI / VDO | auch 42508976 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,14-15) | ALCAR Single (1) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; OaDi; Trigger |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| mitsubishi | LANCER / Sportback | CY0 | 2014-08 | 2017-12 | 4250C477 | CONTI / VDO | auch 42508976 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| mitsubishi | L200 | KJ0T | 2015-07 | | 4250C477 | CONTI / VDO | auch 42508976 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| mitsubishi | OUTLANDER | CW0;GF0 | 2014-07 | 2018-02 | 4250C477 | CONTI / VDO | auch 42508976 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| mitsubishi | OUTLANDER | CW0;GF0 | 2018-03 | | 4250C275 | CONTI / VDO | auch 4250F1871 | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | | SKA960 | O+T |
| mitsubishi | PAJERO / SPORT | V80 | 2014-07 | 2024-06 | 4250C275 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | | SKA960 | O+T |
| mitsubishi | SPACE STAR | A00 | 2014-07 | 2022-01 | 4250C275 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | | SKA960 | O+T |
| nio | EC6 | NACC2C1 | 2023-10 | | P0242518 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B102 | | SKA924 | A/M |
| nio | EL6 (E56) | NACC251 | 2023-10 | | P0242518 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B102 | | SKA924 | A/M |
| nio | EL7 | ESW | 2023-01 | | P0217057 | CONTI / VDO | | | i.p. | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| nio | ES8 | ESX | 2023-01 | 2024-02 | P0217057 | CONTI / VDO | | | i.p. | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| nio | ES8 | NACA251 | 2024-03 | | P0217057 | CONTI / VDO | | | i.p. | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| nio | ETS / Touring | ETY | 2022-09 | | P0242518 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B102 | | SKA924 | A/M |
| nio | ET7 | ETX | 2022-11 | | P0217057 | CONTI / VDO | | | i.p. | | | | SKA920/SKA924 | A/M |
| NISSAN | 370 Z / Cabrio | Z34 | 2014-07 | 2020-12 | 40700 6W Y0A | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | ALTIMA | L34 | 2020-08 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| NISSAN | ARIYA | PZ1A | 2021-12 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| NISSAN | GT-R | R35 | 2013-12 | 2020-03 | 40700 6W Y0A | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | INTERSTAR | NDA;NDB;NDC;NDD | 2024-09 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| NISSAN | JUKE | F15 | 2014-05 | 2016-03 | 40700 6W Y0A | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | JUKE | F15 | 2016-04 | 2019-11 | 40700 5Z HOA | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | i.p. | O |
| NISSAN | JUKE | F16 | 2019-12 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | O |
| NISSAN | LEAF | ZE0 | 2014-05 | 2016-02 | 40700 6W Y0A | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | LEAF | ZE0 | 2016-03 | 2018-02 | 40700 5Z HOA | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | i.p. | O |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018-03 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | O |
| NISSAN | MICRA | K13 | 2014-01 | 2017-02 | 40700 3H NOB | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | MICRA | K14 | 2017-03 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | O |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 2009-01 | 2014-09 | 40700 JY00B | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA915 | O |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 2014-10 | 2015-05 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | NAVARA | D40;D401 | 2014-01 | 2015-10 | 40700 JY00B | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA915 | O |
| NISSAN | NAVARA NP300 | D231 | 2015-11 | 2017-02 | 40700 JY00B | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA915 | O |
| NISSAN | NAVARA NP300 | D231 | 2017-03 | | 40700 5Z HOA | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | i.p. | O |
| NISSAN | NOTE | E12 | 2013-10 | 2017-12 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | e-NV200 / e-EVALIA | ME0N;ME0M | 2014-09 | 2021-12 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | auch ... 4C B0A | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | NV200 | M20M;M20N | 2014-02 | 2019-07 | 40700 6W Y0A | PACIFIC | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| NISSAN | NV400 / NV400 Van / Interstar | M1;M2;M6;M9 | 2014-06 | 2022-12 | 44 22 334 | SCHRADER | auch ...00Q0F/H/J | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | O |
| NISSAN | PATHFINDER | R52 | 2013-06 | 2021-05 | 40700 3J A0B | CONTI / VDO | | | | | S0C113 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | PATHFINDER | R52 | 2021-06 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| NISSAN | PRIMASTAR / NV300 | 4;J4 | 2015-01 | 2022-02 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | O |
| NISSAN | PRIMASTAR / NV300 | 4;J4 | 2022-03 | | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M; O |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 2014-10 | 2018-07 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014-03 | 2016-10 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | clamp-in Ventil | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2016-11 | 2021-05 | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | snap-in Ventil | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | O |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021-06 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 2022-01 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014-08 | 2016-07 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | clamp-in Ventil | 55A103 | S4A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | O |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2016-08 | 2022-09 | 40700 4C B0A | CONTI / VDO | snap-in Ventil | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | O |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022-10 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| OPEL | ADAM | S-D | 2014-07 | 2019-11 | 10 10 050 | SCHRADER | nicht 1.4 Turbo | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | ADAM | S-D | 2014-07 | 2019-11 | 10 10 048 | SCHRADER | nur 1.4 Turbo | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | A/M; O |
| OPEL | AMPERA | D1JOI | 2013-07 | 2017-08 | 10 10 028 | SCHRADER | auch ...025 | | S4A101 | | S0S107 | SKA913 | | A/M; O |
| OPEL | AMPERA-E | 1G0F | 2018-01 | 2019-11 | 13598773 | SCHRADER | auch 10 10 069 | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T |
| OPEL | ANTARA | L-A | 2011-03 | 2013-06 | 48 02 797 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | ANTARA | L-A | 2013-07 | 2014-12 | 10 10 044 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | ANTARA | L-A | 2015-01 | 2017-12 | 10 10 050 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | ASTRA J / Sports Tourer / Van / GTC | P-J;P-J/SW;P-J/SW/V | 2009-12 | 2014-06 | 10 10 028 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | SKA913 | | A/M; T |
| OPEL | ASTRA J / Sports Tourer / Van / GTC | P-J;P-J/SW;P-J/SW/V | 2014-06 | 2016-02 | 10 10 048 | SCHRADER | auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | A/M; T |
| OPEL | ASTRA K / Sports Tourer | B-K | 2015-10 | 2019-07 | 10 10 070 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA957 | T; O |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1,4) | ALCAR Sensor Universal (2,14,15) | ALCAR Single (3) | ALCAR OE-Sensor OE-Sensor (3) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anliernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|-----------|---|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| OPEL | ASTRA K / Sports Tourer | B-K | 2019-08 | 2021-10 | 39186445 | BERU / HUF | | 55A102 | S4A101 | | S0S107 | | SKA973 | A/M |
| OPEL | CASCADA | P-J/SW | 2013-01 | 2014-05 | 10 10 028 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | SKA913 | | A/M; O |
| OPEL | CASCADA | P-J/SW | 2014-06 | 2019-12 | 10 10 048 | SCHRADER | auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | T; O |
| OPEL | COMBO / Van D | Combo-D;Combo-D-Van | 2014-06 | 2018-05 | 10 10 053 | SCHRADER | 15" OE / nur OE Sensor | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| OPEL | COMBO / Van D | Combo-D;Combo-D-Van | 2014-06 | 2018-05 | 10 10 054 | SCHRADER | 16" OE | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| OPEL | CORSA E | S-D | 2014-12 | 2019-08 | 10 10 050 | SCHRADER | nicht 1.4/1.6 Turbo | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | CORSA E | S-D | 2014-12 | 2019-08 | 10 10 048 | SCHRADER | 1.4/1.6 Turbo; auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | T; O |
| OPEL | INSIGNIA / Sports T. / Country T. | 0G-A;0G-A/V | 2008-10 | 2014-05 | 10 10 028 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | SKA913 | | A/M; O |
| OPEL | INSIGNIA / Sports T. / Country T. | 0G-A;0G-A/V | 2014-05 | 2017-04 | 10 10 048 | SCHRADER | auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| OPEL | INSIGNIA Gr. Sport / Sports T. / Country T. / GSI | Z-B | 2017-05 | 2019-07 | 13597645 | SCHRADER | | 55A102 | S4A101 | | S0S107 | | SKA957 | A/M |
| OPEL | INSIGNIA Gr. Sport / Sports T. / Country T. / GSI | Z-B | 2019-08 | 2022-11 | 39186445 | BERU / HUF | | 55A102 | S4A101 | | S0S107 | | SKA973 | A/M |
| OPEL | KARL / Rocks | D-A | 2015-06 | 2019-12 | 13598773 | SCHRADER | auch 10 10 069 | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | MERIVA B / Van | S-D MONOCAB B;B/V | 2014-07 | 2017-05 | 10 10 050 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T |
| OPEL | MOKKA | J-A | 2012-10 | 2015-01 | 10 10 044 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | MOKKA | J-A | 2015-02 | 2016-09 | 10 10 050 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | MOKKA X | J-A | 2016-10 | 2020-12 | 13598773 | SCHRADER | auch 10 10 069 | | S4A101 | | S0S107 | | SKA920/SKA924 | T; O |
| OPEL | MOVANO / Van | MR;MS;MT;MW;MU | 2014-09 | 2021-12 | 44 22 334 | SCHRADER | auch 93461364 | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| OPEL | MOVANO / Van | H-Y | 2022-01 | | 46862334 | SCHRADER | Sensoren nur optional | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| OPEL | VIVARO B | F7;X83 | 2014-09 | 2019-06 | 44 22 334 | SCHRADER | auch 4423582 / ...1364 | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| OPEL | ZAFIRA Tourer | P-J/SW;P-J/SW/V | 2012-01 | 2014-05 | 10 10 028 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S107 | SKA913 | | A/M; O |
| OPEL | ZAFIRA Tourer | P-J/SW;P-J/SW/V | 2014-06 | 2019-08 | 10 10 048 | SCHRADER | auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | A/M; T |
| OPEL | ZAFIRA / Van | A-H/MONOCAB;V;CNG;GMIG | 2014-06 | 2014-12 | 10 10 048 | SCHRADER | auch ...063 | | S4A101 | | S0S107 | SKA915 | SKA959 | A/M; T |
| ORA / GWM | ORA 03 / FUNKY CAT | ES11 | 2023-01 | | 3641100AKR02A | BAOLONG | | | S4A101 | | S0B101 | | SKA924 | A/M |
| PEUGEOT | 207 / Cabrio / SW | W*;W | 2007-02 | 2013-09 | 5430T4 | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | | | SKA917 | SKA925 | O |
| PEUGEOT | 207 Cabrio | W | 2013-09 | 2015-06 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | 3008 | 0U*;0U;HU | 2009-06 | 2013-09 | 5430W0 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | 3008 | 0U*;0U;HU | 2013-09 | 2016-09 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | 301 | D | 2012-10 | 2022-03 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | 308 / SW | 4* | 2007-10 | 2014-04 | 5430W0 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | 308 Cabrio | 4* | 2008-10 | 2013-09 | 5430W0 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | 308 Cabrio | 4* | 2013-09 | 2015-05 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | A/M; O |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2014-06 | 2017-06 | 1612477080 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| PEUGEOT | 5008 | 0*;0 | 2009-11 | 2013-09 | 5430W0 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | 5008 | 0*;0 | 2013-10 | 2016-02 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | 508 / RXH / SW | 8 | 2011-01 | 2013-09 | 5430T4 | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | | | SKA917 | SKA925 | O |
| PEUGEOT | 508 / RXH / SW | 8 | 2013-10 | 2018-05 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | 807 | E | 2004-10 | 2014-10 | 5430T4 | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | | | SKA917 | SKA925 | O |
| PEUGEOT | BOXER / Van | H;Y;250;250B;250D;250L | 2013-12 | 2023-03 | 1616456580 | SCHRADER | auch 1616456580 | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| PEUGEOT | BOXER / Van | H;Y;250;250B;250D;250L | 2023-04 | | 46862334 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| PEUGEOT | EXPERT / Van | G9;X*;X | 2011-01 | 2014-05 | 9671130580 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | EXPERT / Van | G9;X*;X | 2014-06 | 2016-04 | 9808859080 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | | | SKA957 | A/M |
| PEUGEOT | iOn | 1 | 2014-06 | 2020-03 | 1612477080 | CONTI / VDO | | 55A106 | S4A101 | | S0C203 | SKA932 | SKA922 | O+T |
| PEUGEOT | PARTNER / Van | 7*;7;B9 | 2014-06 | 2018-05 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| PEUGEOT | RCZ | 4J*;4J | 2010-01 | 2013-09 | 5430W0 | SCHRADER | | | S4A101 | | | | SKA920/SKA924 | O |
| PEUGEOT | RCZ | 4J*;4J | 2013-10 | 2016-02 | 9802003680 | SCHRADER | auch 9811536380 | | S4A101 | | S0S206 | | SKA957 | O |
| POLESTAR | POLESTAR 3 | Y | 2024-07 | | 32134419 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| POLESTAR | POLESTAR 4 | 4 | 2024-07 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |
| PORSCHE | 911 / Cabrio | 997;997 Turbo | 2008-04 | 2011-12 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | 911 / Cabrio / Targa | 991 | 2012-01 | 2015-08 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | 911 / Cabrio / Targa | 991 | 2015-09 | 2019-12 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | 911 / Cabrio / Targa | 992 | 2019-05 | 2024-05 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | 911 / Cabrio / Targa | 992.2 | 2024-06 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | BOXSTER | 987 | 2008-11 | 2012-04 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | BOXSTER | 981 | 2012-06 | 2016-05 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | BOXSTER 718 | 982 | 2016-06 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | CAYENNE | 9PA | 2007-01 | 2010-06 | 955 606 021 00 | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | CAYENNE | 92A;92AH;92AHN;92AN | 2010-07 | 2014-05 | 958 361 661 00 | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^(1,4) | ALCAR Sensor Universal ^(2,4) | ALCAR Single ⁽³⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ⁽³⁾ | Service Kits ⁽³⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ⁽³⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; OaDi; Trigger |
|---------|--|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------|--|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| PORSCHE | CAYENNE | 92A;92AH;92AHN;92AN | 2014-06 | 2017-12 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | CAYENNE / Coupe | 9YA | 2018-01 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | CAYMAN | 987 | 2009-01 | 2012-12 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | CAYMAN | 981 | 2013-01 | 2016-05 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | CAYMAN 718 | 982 | 2016-06 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | MACAN | 95B | 2014-03 | 2024-07 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | MACAN | XA | 2024-10 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | | | | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | PANAMERA | 970;970N;970H;970HN | 2009-10 | 2013-09 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | S0H148 | | SKA921 | A/M |
| PORSCHE | PANAMERA | 970;970N;970H;970HN | 2013-10 | 2016-07 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | PANAMERA / Sport Turismo | 971 | 2016-09 | 2024-01 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 9A7 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | PANAMERA | YA | 2024-02 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | | | | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | TAYCAN / Cross Turismo / Sport Turismo | Y1A | 2020-02 | 2024-04 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | auch 911 907 275 | 55A101 | 54A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| PORSCHE | TAYCAN / Cross Turismo / Sport Turismo | Y1A | 2024-05 | | 95C 907 255 | BERU / HUF | auch 911 907 276 | | | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| RAM | RAM 1500 | DT | 2018-12 | | 68293199AA | SCHRADER | | | | | S0S213 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| RENAULT | ALASKAN | D231C | 2017-11 | | 40700 EZ 00A | PACIFIC | | 55A103 | 54A101 | S0C201 | S0C104 | SKA919 | | O |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022-07 | 2023-09 | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | nur Full Hybrid 2 | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| RENAULT | CAPTUR | R | 2013-05 | 2015-12 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | CAPTUR | R | 2013-05 | 2015-12 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | CLIO / Grandtour / RS | R | 2008-02 | 2014-05 | 77 01 478 868 | SCHRADER | | | | | S4A101 | | SKA913 | A/M; O |
| RENAULT | CLIO / Grandtour / RS | R | 2014-06 | 2015-12 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | CLIO / Grandtour / RS | R | 2014-06 | 2015-12 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | ESPACE | K | 2011-04 | 2015-04 | 40 00 126 31R | SCHRADER | | | | | S4A101 | | | O |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015-05 | 2023-05 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA913 | O |
| RENAULT | EXPRESS | RJK | 2021-03 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| RENAULT | FLUENCE * | Z | 2010-02 | 2013-01 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | FLUENCE Z.E. * | LZ | 2011-08 | 2013-01 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | GRAND KANGOO / KANGOO Rapid Maxi | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | GRAND KANGOO / KANGOO Rapid Maxi | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | KADIAR | RFE | 2015-04 | 2022-07 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |
| RENAULT | KANGOO Be Bop / KANGOO Rapid Compact | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | KANGOO Be Bop / KANGOO Rapid Compact | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | KANGOO / KANGOO Rapid | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | KANGOO / KANGOO Rapid | W;FW | 2014-06 | 2015-09 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | KANGOO / KANGOO Rapid | RFK | 2021-03 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 2008-09 | 2013-12 | 40700 JY00C | SCHRADER | | | | | S4A101 | | SKA915 | O |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 2013-12 | 2015-04 | 40700 3V U0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C201 | S0C104 | SKA932 | SKA922 | A/M |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017-04 | | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |
| RENAULT | LAGUNA / Grandtour / Coupe * | T | 2007-10 | 2015-06 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | LATITUDE * | T | 2011-02 | 2013-01 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | MASTER / Van | D;MA;MB;MC;MD;ME;ML;VB | 2014-05 | 2024-06 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | MASTER / Van | D;MA;MB;MC;MD;ME;ML;VB | 2014-05 | 2024-06 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | MASTER / Van | RDA;RDB;RDC;RDD | 2024-07 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| RENAULT | MEGANE / Grandtour / Cabrio / Coupe * | Z | 2008-10 | 2016-12 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | MEGANE Cabrio / Coupe * | Z | 2009-01 | 2016-12 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | MEGANE / Grandtour / 4-door | RFB | 2016-01 | 2021-02 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |
| RENAULT | MEGANE E-TECH / Grandtour / 4-door | RCB;RFB | 2021-03 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | P | 2008-03 | 2012-08 | 77 01 478 868 | SCHRADER | | | | | S4A101 | | SKA913 | A/M; O |
| RENAULT | SCENIC * / GRAND SCENIC * | JZ | 2009-06 | 2016-06 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | SCENIC / GRAND SCENIC | RFA | 2016-07 | 2024-02 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |
| RENAULT | TALISMAN / Grandtour | RFD | 2015-12 | 2022-04 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |
| RENAULT | TRAFIC / VAN | JL;L | 2014-07 | 2022-02 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | TRAFIC / VAN | JL;L | 2022-03 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| RENAULT | TWINGO | AH | 2014-09 | 2015-12 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | TWINGO | AH | 2014-09 | 2015-12 | 40 700 99 87R | SCHRADER | | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | WIND | N | 2010-06 | 2016-09 | 40 700 16 28R | SCHRADER | auch ...9322R / ... 7932R | 55A103 | 54A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M; O |
| RENAULT | ZOE * | AG | 2013-06 | 2019-09 | 40 70 004 35 R | CONTI / VDO | *Keyless nur OE SOC112 | | | | S0C112 | SKA918 | SKA922 | O |
| RENAULT | ZOE | AG | 2019-10 | 2021-01 | 40700 4C 80A | CONTI / VDO | | 55A103 | 54A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA960 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive (1-4) | ALCAR Sensor Universal (2,3,4) | ALCAR Single (1) | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor (1) | Service Kits (1) (VPE 10 Stk.) | Ventile (1) (VPE 10 Stk.) | Anliernverfahren Automatic/Manuel; OaDi; Trigger |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| RENAULT | ZOE | AG | 2021-02 | | 40700 6U A0A | CONTI / VDO | | 55A103 | S4A101 | S0C104 | S0C201 | | SKA920/SKA924 | A/M; O |
| RETROFIT | SCHRADER SOLARIS RETROFIT KIT | STS9054 | 2019-03 | 2021-12 | 3094 / 29030 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S210 | SKA967 | SKA966 | A/M; T |
| RIVIAN | EDV | RPV | 2022-09 | | PT00000742 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| RIVIAN | R1S | A1C | 2023-06 | | PT00000742 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| RIVIAN | R1T | A1T | 2022-09 | | PT00000742 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2019-06 | 2024-02 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| SKODA | SUPERB / Combi / Scout | 3T | 2019-06 | 2024-01 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| SKODA | SUPERB / Combi | NZ | 2024-02 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | S0H254 | | SKA965 | A/M |
| SMART | #1 | HX11 | 2022-12 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |
| SMART | #3 | CC11 | 2023-09 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |
| SMART | FORFOUR | 451 | 2014-10 | 2023-06 | A 453 905 17 01 | SCHRADER | | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M |
| SMART | FORTWO / Cabrio | 451;451E | 2007-01 | 2014-07 | A 000 905 7200 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | SKA916 | SKA923 | A/M |
| SMART | FORTWO / Cabrio | 451 | 2014-08 | 2023-06 | A 453 905 17 01 | SCHRADER | | 55A103 | S4A101 | | S0S204 | | SKA957 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | ACTYON | QY | 2014-03 | 2019-06 | 41990-34000 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | KORANDO | CK | 2014-01 | 2019-10 | 41990-34000 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | KORANDO | CW;CWN | 2019-11 | | 41990-37000 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | KORANDO e-Motion | EK | 2021-10 | | 41990-36100 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA973 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | MUSSO / MUSSO GRAND | QK;QKA | 2018-08 | 2021-09 | 41990-35000 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | MUSSO / MUSSO GRAND | QK;QKA | 2021-10 | | 41990-36100 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA973 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | REXTON | RJ;RJA | 2014-05 | 2017-12 | 41990-34000 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | REXTON | YK;YKA | 2018-01 | 2020-10 | 41990-35000 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | REXTON (Y450) | YK;YKA | 2020-11 | | 41990-36100 | BERU / HUF | 2.2d / AWD (149kw) | | S4A101 | | S0H216 | | SKA973 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | RODIUS | AJ | 2014-05 | 2019-12 | 41990-34000 | SCHRADER | | 55A101 | S4A101 | | S0S109 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | TIVOLI | XK | 2015-06 | 2019-05 | 41990-35000 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | TIVOLI | XK | 2019-06 | | 41990-37000 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | TORRES | CW;CWJ | 2023-08 | | 41990-37000 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA972 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | TORRES EVX | UK | 2024-02 | | 41990-36100 | BERU / HUF | | | S4A101 | | S0H216 | | SKA973 | A/M |
| SSANGYONG / KGM | XLV | XK | 2016-06 | | 41990-35000 | BERU / HUF | | 55A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA972 | A/M |
| SUBARU | BRZ | ZC | 2014-01 | 2022-09 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | 55A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| SUBARU | BRZ | ZZ | 2023-01 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | 55A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| SUBARU | CROSSTREK | G6;G6-S5 | 2023-11 | | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00C | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | FORESTER | SJ | 2014-01 | 2019-12 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | FORESTER | S5 | 2020-01 | 2024-09 | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00A | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | FORESTER | S6 | 2024-10 | | 28103 FL 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | IMPREZA | G4 | 2014-01 | 2017-09 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | IMPREZA | G5 | 2017-10 | 2023-10 | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00A | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | IMPREZA | G6;G6-S5 | 2023-11 | | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00C | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | LEGACY / Kombi | BM;BR;BM/BRS | 2014-01 | 2014-11 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | LEVORG | V1 | 2015-09 | 2021-12 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | OUTBACK | BM;BR;BM/BRS | 2014-01 | 2014-12 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | OUTBACK | B6 | 2015-01 | 2017-12 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | OUTBACK | B6 | 2018-01 | 2021-03 | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00A | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | OUTBACK | B7 | 2021-04 | | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00A | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUBARU | SOLTERRA | EAM15(M) | 2022-07 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | 55A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| SUBARU | TREZIA | D1(a) | 2014-01 | 2014-10 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | WRX | G4;V1 | 2014-03 | 2018-12 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | XV | G4 | 2014-01 | 2017-10 | 28103 FJ 000 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S205 | | SKA957 | O |
| SUBARU | XV | G5 | 2017-10 | | 28103 FL 000 | SCHRADER | auch ...FL 00A | | S4A101 | | S0S211 | | SKA957 | A/M; O |
| SUZUKI | ACROSS | XA5P(S(EU,M));25 | 2020-10 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | 55A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| SUZUKI | BALENO | EW | 2016-05 | 2019-07 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | IGNIS | MF | 2016-11 | 2021-01 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | IGNIS | MF;MF-2S | 2021-02 | | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | JIMNY | FJ | 2014-06 | 2018-05 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | JIMNY | GJ;HJ | 2018-06 | 2021-01 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | JIMNY | GJ;HJ | 2021-02 | | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE(S)(EU,M);-25 | 2020-11 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | 55A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| SUZUKI | SWIFT / Sport | FZ;NZ | 2014-06 | 2017-04 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^(1,4) | ALCAR Sensor Universal ^{(2,4)(3)} | ALCAR Single ⁽¹⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ⁽¹⁾ | Service Kits ⁽¹⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ⁽¹⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuel; Oadli; Trigger |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| SUZUKI | SWIFT / Sport | AZ | 2017-05 | 2021-01 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SWIFT / Sport | AZ;AZ-2S | 2021-02 | 2024-06 | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SWIFT | UZ | 2024-03 | | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SK4 / 4-door | EY;GY | 2014-06 | 2015-01 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SK4 S-Cross | JY | 2013-09 | 2021-08 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | SK4 S-Cross | JY;JY-2S | 2021-09 | | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | T |
| SUZUKI | VITARA | LY | 2015-02 | 2021-08 | 43139-61M00 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| SUZUKI | VITARA | LY;LY-2S | 2021-09 | | 43130-52501 | CONTI / VDO | | | S4A101 | S6A107 | S0C105 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 2019-03 | 2020-09 | 1034602-00-A | CONTI / VDO | | | S4A101 | | S0C119 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| TESLA | MODEL 3 | 000 | 2020-10 | 2023-10 | 1490701-01-B | SYSGRATION | ab BJ 2021 | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL 3 (Facelift) | 003 | 2023-11 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL S | 002 | 2013-05 | 2014-10 | 1010938-00-A | BAOLONG | | | S4A101 | | | | i.p. | A/M |
| TESLA | MODEL S | 002 | 2014-11 | 2022-10 | 1034602-00-A | CONTI / VDO | | | S4A101 | | S0C119 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| TESLA | MODEL S (Facelift) | 002 | 2021-06 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | nur Facelift ab 06/2021 | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL S Plaid | 004 | 2022-11 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL X | 002 | 2016-06 | 2022-10 | 1034602-00-A | CONTI / VDO | | | S4A101 | | S0C119 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| TESLA | MODEL X (Facelift) | 002 | 2021-06 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | nur Facelift ab 06/2021 | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL X Plaid | 004 | 2022-11 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TESLA | MODEL Y | 003;005 | 2021-09 | | 1490701-01-B | SYSGRATION | | | | S6A108/B/G | | | SKA974/B/G | A/M |
| TOYOTA | AURIS / Touring Sports | E15UT(a);HE15U(a);E18UM(a); HE18U(a) | 2014-06 | 2019-02 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | AYGO X | AB7 (JP) | 2022-03 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | Sensoren nur optional | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | AVENSIS / Kombi | T27 | 2014-06 | 2019-01 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | BZ4X | EA11(M);-TGRE | 2022-07 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | CAMRY | XV7(EU,M) | 2019-05 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | C-HR | AX1T(EU,M);-TMG | 2016-12 | 2023-10 | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | C-HR | AX2T(M);-TGRE | 2023-11 | | 42607 - 02060 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA920/SKA924 | O |
| TOYOTA | COROLLA 4-door | E15EJ(a) | 2014-01 | 2019-02 | 42607 - 02030 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | COROLLA / 4-door / Touring Sport | ZE1HE(EU,M);ZE1EE(EU,M);-TMG | 2019-03 | 2022-12 | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | COROLLA / 4-door / Touring Sport | ZE1HE(EU,M);ZE1EE(EU,M);-TMG | 2023-01 | | 42607 - 02060 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA920/SKA924 | O |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ(JP,M);-TGRE | 2022-10 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | auch -12020 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | GR86 | T2 | 2022-05 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | GT86 | ZN;GC/GF | 2014-06 | 2022-04 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | HIGHLANDER | UJ7(EU,M);-TGRE | 2021-03 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | HILUX Pick-up | AN1P(EU,N);-TMG;N2(EU,TMT,TSAM) | 2014-06 | | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | LAND CRUISER | J15TM;-TMG | 2014-06 | 2017-07 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | LAND CRUISER (Prado) | J15TM;-TMG | 2017-08 | 2024-09 | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | LAND CRUISER V8 | J20(a) | 2014-06 | 2017-07 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | LAND CRUISER V8 | J20(a) | 2017-08 | 2024-09 | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | LAND CRUISER (Prado) | J25M(T) | 2024-10 | | 42607 - 02060 | PACIFIC | auch -76030 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA920/SKA924 | O |
| TOYOTA | MIRAI | AD2(JP,M) | 2021-03 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| TOYOTA | PRIUS | XW3(a);XW3P | 2014-06 | 2015-02 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | PRIUS / PHV (Prime) | XW5; XW5P(EU,M);-TMG | 2015-03 | 2018-12 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | PRIUS+ | XW4(a);XW3(a);XW3(a)-TMG | 2014-06 | 2021-12 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | PRIUS / PHV (Prime) | XW5; XW5P(EU,M);-TMG | 2019-01 | 2023-03 | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | PRIUS | XW6(M) | 2023-04 | | 42607 - 02060 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA920/SKA924 | O |
| TOYOTA | PROACE | X | 2014-06 | 2016-05 | 9808859080 | SCHRADER | auch SU001-A2934 | | S4A101 | | | | SKA957 | O |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3(a); XA4(EU,M);-TMG | 2013-03 | 2018-12 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | RAV 4 | XA5;XA5P(EU,M);-TMG;-TGRE | 2019-01 | | 42607 - 48020 | PACIFIC | auch -F4020 / -60010 | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | SUPRA | JBSC;JTSC | 2019-05 | | 36 10 6 877 937 | BERU / HUF | | S5A101 | S4A101 | | S0S105 | | SKA965 | A/M |
| TOYOTA | VERSO | AR2 | 2014-06 | 2019-01 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | VERSO S | XP12(a) | 2014-06 | 2016-01 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | YARIS | XP13M(a);-TMG | 2014-06 | 2020-07 | 42607 - 02030 | PACIFIC | auch -02020 / -42020 | S5A104 | S4A101 | | S0P103 | SKA919 | | O |
| TOYOTA | YARIS / GR / CROSS | XPA1F;XPA1G(EU,M);XPB1F(M);-TGRE | 2020-09 | | 42607 - 02070 | PACIFIC | | S5A104 | S4A101 | S6A106 | S0P104 | | SKA975 | O |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H;2HS2 | 2016-06 | 2018-03 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2H;2HS2 | 2018-04 | 2020-09 | 2N0 907 275 A | SCHRADER | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | S0H147 | S0S211 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 1T | 2022-12 | | F2GT-1A180-CB | SCHRADER | | S5A102 | S4A101 | | S0S209 | | SKA957 | A/M |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 2017-06 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | S0H147 | | SKA965 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in



ALCAR RDKS Sensor Zuordnung



| Marke | Model | Typ | Sensor ab | Sensor bis | OE Sensor | Hersteller | Info | ALCAR Sensor Plug&Drive ^(1,4) | ALCAR Sensor Universal ^{(2,4)(3)} | ALCAR Single ⁽¹⁾ | ALCAR OE-Sensor OER-Sensor ⁽¹⁾ | Service Kits ⁽¹⁾ (VPE 10 Stk.) | Ventile ⁽¹⁾ (VPE 10 Stk.) | Anlernverfahren Automatic/Manuell; OaDi; Trigger |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| VOLKSWAGEN | CADDY | SK;SKN | 2020-11 | 2024-02 | 2N0 907 275 A | SCHRADER | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | SOH147 | S0S211 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CADDY | SK;SKN | 2024-03 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CC | | 2012-03 | 2014-07 | 3AA 907 275 B | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CC | 3CC | 2014-08 | 2017-05 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2Exx;2Fxx | 2016-08 | 2017-03 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | SV**;SZ** | 2017-04 | 2019-02 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | SV**;SZ** | 2019-03 | 2024-05 | 2N0 907 275 A | SCHRADER | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | SOH147 | S0S211 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | SV**;SZ** | 2024-06 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / Variant / Alltrack | 3C;3c | 2010-11 | 2014-07 | 3AA 907 275 B | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | PASSAT / Variant / Alltrack | 3C;3c | 2014-08 | 2023-12 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | CJ | 2024-01 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D;3d | 2008-01 | 2010-12 | 4F0 907 275 B | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D;3d | 2011-01 | 2016-03 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | T6.1 Multivan | 7HC;7HMA;7J0;EDTM+N;EDPM+N+P;ABT- | 2019-10 | | 2N0 907 275 A | SCHRADER | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | SOH147 | S0S211 | SKA915 | SKA959 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2011-05 | 2014-07 | 3AA 907 275 B | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN / Allspace | 5N | 2014-08 | 2024-01 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024-02 | | 3WA 907 255 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 7L | 2007-01 | 2010-06 | 4F0 907 275 B | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 7P;7p;7PH;7pH | 2010-07 | 2014-07 | 7PP 907 275 F | BERU / HUF | | | | | SOH148 | | SKA921 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 7P;7p;7PH;7pH | 2014-08 | 2018-06 | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018-07 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2015-09 | | 5Q0 907 275 | BERU / HUF | Sensoren nur optional | S5A101 | S4A101 | | SOH147 | | SKA965 | A/M |
| VOLVO | EX30 | Z | 2023-10 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |
| VOLVO | EX90 | T | 2024-10 | | 32134419 | BERU / HUF | | | S4A101 | | SOH254 | | SKA965 | A/M |
| VOLVO | S60 | F | 2010-09 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | S60 / Cross Country | F | 2014-06 | 2018-12 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | S80 | A | 2006-03 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | S80 | A | 2014-06 | 2016-08 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | S90 | P | 2016-08 | | 31362304 | SCHRADER | Sensoren nur optional | | S4A101 | | S0S208 | | SKA957 | A/M |
| VOLVO | V40 / Cross Country | M | 2012-09 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V40 / Cross Country | M | 2014-06 | 2016-12 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V60 | F;G | 2011-02 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V60 / Cross Country | F;G | 2014-06 | 2018-06 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V70 | B;B-2D | 2007-09 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V70 | B;B-2D | 2014-06 | 2016-03 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | V90 / Cross Country | P | 2016-08 | 2023-05 | 31362304 | SCHRADER | Sensoren nur optional | | S4A101 | | S0S208 | | SKA957 | A/M |
| VOLVO | XC 60 | D;D-2D | 2008-10 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | XC 60 | D;D-2D | 2014-06 | 2017-06 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | XC 70 | B;B-2D | 2007-11 | 2014-05 | 31302096 | CONTI / VDO | | S5A103 | S4A101 | | S0C101 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | XC 70 | B;B-2D | 2014-06 | 2016-03 | 31341893 | CONTI / VDO | Sensoren nur optional | S5A103 | S4A101 | | S0C111 | SKA918 | SKA922 | A/M |
| VOLVO | XC 90 | C | 2008-10 | 2014-10 | 31329981 | SCHRADER | auch 30748354 | | S4A101 | | | SKA913 | | A/M |
| VOLVO | XC 90 | L | 2015-05 | 2016-03 | 31362304 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S208 | | SKA957 | A/M |
| VOYAH | FREE | H97 | 2022-08 | | H56A792001AC | BAOLONG | | | i.p. | | S0B202 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| WEY / GWM | WEY 05 / COFFEE 01 / MOCHA | V71 | 2023-01 | | 3641101BKNO1A | SATE | clamp-in Ventil | | i.p. | | S0B101 | | i.p. | A/M |
| WEY / GWM | WEY 05 / COFFEE 01 / MOCHA | V71 | 2023-01 | | 3641100KKR02A | SCHRADER | snap-in Ventil | | S4A101 | | S0S217 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| WEY / GWM | WEY 03 / COFFEE 02 / LATTE | V61 | 2023-05 | | 3641101BKNO1A | SATE | clamp-in Ventil | | i.p. | | S0B101 | | i.p. | A/M |
| WEY / GWM | WEY 03 / COFFEE 02 / LATTE | V61 | 2023-05 | | 3641100KKR02A | SCHRADER | snap-in Ventil | | S4A101 | | S0S217 | | SKA920/SKA924 | A/M |
| XPENG | G3 | D21 | 2023-06 | | 8040002EF1 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B104 | | SKA924 | A/M |
| XPENG | G6 | F30 | 2024-09 | | 8040002EF1 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B104 | | SKA924 | A/M |
| XPENG | G9 | G9A | 2023-09 | | 8040002EF1 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B104 | | SKA924 | A/M |
| XPENG | P5 | D55 | 2022-04 | | 8040002EF1 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B104 | | SKA924 | A/M |
| XPENG | P7 | P7B | 2021-10 | | 8040002EF1 | BAOLONG | | | i.p. | | S0B104 | | SKA924 | A/M |
| ZEEKR | 001 | DC1 | 2023-08 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |
| ZEEKR | X | BX1E | 2023-08 | | 8889081697 | SCHRADER | | | S4A101 | | S0S216 | | SKA957 | A/M |



1) keine Programmierung erforderlich / 2) Programmierung erforderlich / 3) Service Kits u. Ventile sind auf OE-Sensor bezogen / 4) optional Ventil schwarz / 5) optional Ventil grau oder snap-in